荔枝窩生活體驗村：第 205 地段村屋

1. 位置

荔枝窩村的建築佈局是由三條直巷和九條橫巷所組成，第 205 地段的村屋在村莊的東南面，位於第五條橫巷、近第一直條巷的中央位置。

屋與村內屋宇的坐向一致，坐西向東，下文介紹時，以屋為主體，左面是北，右在南方。



Fig.1 位置圖: 第 205 地段村屋。

2. 復修前

205 地段的村屋已有百多年歷史，屋主（曾憲均）從出生（1937 年 5 月 11 日）開始在這屋居住，直至 1960 年他去了英國。此村屋日久失修，沒有屋頂、沒有木樑，全屋狀況欠佳。

該座屋的整體外形設計是金字屋頂，室內分為廳和房間，屋的右前方是不密封的沐浴間，屋的左前方是廚房，有閣樓。全座建築物長約 8.2 米，深約 3.5 米。此屋的主要建築物料是木、石、磚、瓦片。

屋主的母親在屋主去英國後仍居住在 205 地段的村屋，她在三十至四十多年前（八十年代）過身，此屋以後就再沒有人居住，亦有用鎖鎖著大門。因多年沒人居住、有蛇蟲鼠蟻、下雨、生鏽、瓦片損壞等狀況，屋主估計村屋在二十多年前已倒塌。



Fig.2 地層平面圖（復修前）。

A. 結構

屋頂

該座屋的整體外形設計是金字屋頂，在屋的後方保留了完整的金字屋頂痕跡 (Fig.6)，瓦片的堆搭清晰可見，相信全屋最高處（金字定尖）便是主樑的位置 (Fig.4)。在屋外，大門牆上的瓦片較完整 (Fig.3)，。在屋內的前方仍保留了數十塊瓦片，堆砌方向有一個向下的趨勢，而且屋內前方的牆上有一個由外斜向內的屋頂痕跡 (Fig.5)，瓦片的堆搭清晰可見，最高點為大門上的屋脊，此屋有可能為兩進的金字屋頂，一大一小。

屋頂上有土瓦和客家瓦，據屋主憶述，瓦片均由沙頭角運入荔枝窩。

	Fig.3 屋外瓦片，紅色的瓦為底瓦，向下趨勢的堆砌方式。
	Fig.4 屋內瓦片，在底瓦上的黑色的瓦為客家瓦，向下趨勢的堆砌方式，最高點（全屋的第二高點）為大門上的屋脊。

	Fig.5 屋前方由外斜向內的屋頂痕跡，瓦片的堆搭清晰可見。 閣樓：由磚堆砌的矮牆。 數個用水泥堵住的圓形痕跡，相信為昔日檩的痕跡。
	Fig.6 屋後方完整金字屋頂痕跡，瓦片的堆搭清晰可見，金字頂尖為主樑位置，以及全屋最高處。 圓柱木脊檩的痕跡。
	Fig.7 圓柱木樑、橫向的痕跡，相信昔日此屋建有閣樓。

閣樓

205 地段村屋設有閣樓，在屋前方及後方的牆身可見圓柱木脊檩的痕跡 (Fig.6)。在屋的中間，有一條由石和磚造的橫條，橫條上方有一堵用磚砌的矮牆 (Fig.5)。閣樓的主要用途是睡房，以往設有小樓梯，供家人爬上閣樓睡覺。閣樓沒有窗戶。

地板

沒有使用任何建築材料，就像原始生活的那樣，沒有拋光，工人在建屋時儘量鋪平。

B. 牆體與石結構

外牆

205 地段村屋的外牆用磚、石、泥築砌，大多為就地取材。昔日，荔枝窩工人自己打磚建屋，磚通常由紅模泥打成。根據屋主的憶述，205 地段的村屋在建屋時沒有使用青磚，相信屋內的磚都是泥磚。屋的下端部分由大石頭堆砌，並用砂漿舖平，上端部分用磚塊堆砌而成。於大門的牆身有大量水泥封住，屋主說可能是他和母親在五十年代時維修外牆而塗上的，但他自己也不確定、沒什麼印象，牆上方的線條亦如是。

Fig.7 屋外牆身。
大門左右有兩道小窗。

Fig.8 屋內牆身，上端部分用磚塊堆砌。

C. 木結構

205 地段村屋屋頂已倒塌，沒有天花，相信木材亦已腐爛及倒下，屋內基本上沒有木材可見。在牆上大屋頂的殘骸下，有 15 個用水泥堵住的圓形痕跡 (Fig.6)；在牆上細屋頂的殘骸下，亦有數個用水泥堵住的圓形痕跡 (Fig.5)，相信前後者都是由瓦下的木脊檩所造成的。在屋內中間的磚牆上，有一條橫向的痕跡 (Fig.7)，而痕跡後方有三個圓形痕跡、前方有一個較大的圓形痕跡，相信為承托閣樓的木樑。

D. 間壁

屋內中央有一堵用磚堆砌的牆 (Fig.8)，用來分隔房間和大廳。屋內中上方有一條橫條，橫條上方的矮磚牆疑似是用來分隔閣樓的房間 (Fig.9)。

	Fig.9 屋內磚牆。
	Fig.10 閣樓磚牆。

E. 窗戶

205 地段的村屋在早期時沒有窗户。後來在 50 年代時，村民在房屋的前後牆壁開闢面積細小的矩形木製窗户，大門左右有兩扇較小型的窗 (Fig.7)，屋後方有一道較大的窗 (Fig.10)，閣樓沒有窗。屋主憶述窗上沒有安上鐵支，但在實地考察時，窗上有安裝形式簡樸垂直鐵桿，小窗各有 3 條鐵桿，而大窗則有 5 條鐵桿和一塊已破損的鐵網。所有窗戶不曾裝有玻璃，但都曾有一雙木板為窗門，不過木板已不復見。

	Fig.11 屋後方的大窗，窗戶裝上鐵支，即可通風，亦可作防盜竊之用。

F. 浴室

荔枝窩昔日的房屋沒有廁所，村民在屋的右前方砌築矮牆圍成一個細小露頂浴間，但 205 地段村屋的浴間已倒塌，只剩一堆磚塊。

	Fig.12 現時浴間位置，只剩磚塊。

G. 廚房

屋的左前方設有灶頭，為昔日簡單的廚房。昔日曾擺放大鑊頭，用鑊鏟煮菜。由河邊擔水，放進水缸儲存。

3. 屋宇設備

昔日村民對屋宇設備諸要求甚少，屋內沒有廁所，只有簡陋的沐浴間。屋內亦沒有食水的供應，根據屋主憶述，他們需要前往河邊擔水，繼而放進屋內的水缸儲水，應付日常生活。

4. 建築物特徵元素欣賞構件

柴間、灶台、煙囪、水缸、舂米器

廚房分為五部分。第一部分：在灶頭前的柴間，用石頭圍成一個長方形，用來擺放及儲存柴。第二部分：灶頭，由普通青磚磚堆砌。第三部分：立砌煙囪，位於灶台上方，由普通磚堆砌而成。第四部分：水缸，為灶頭後方，是後期的加建物。第五部分：舂米器，在水缸的後方，但現在只剩一個石碓。

	Fig.13 柴間、灶頭、水缸。

	Fig.14 煙囪。
	Fig.15 只剩石碓的舂米器。